



## 주요 상황처리

- **(기타화재)** 원주시 흥업면 대안리 태양광시설 전선 화재
  - ▶ 06:22 ~ 07:16 전기적 요인(콘센트 오염), 전선 3M 소실, (80천 원)
- **(기타화재)** 횡성군 갑천면 대관대리 전신주 전선 화재
  - ▶ 11:35 ~ 11:59 단순 불꽃 발생, 오인 신고, 피해액 없음
- **(안전사고)** 양양군 현북면 어성전리 ○○학원 연수원 가스누출(LPG 2.5ton 탱크)
  - ▶ 11:58 ~ 12:32 가스 및 냄새 감지되지 않음, 관계인과 메인 가스 밸브 차단
- **(자연재해)** 원주시 문막읍 동화리 ○○관광 앞 도로상
  - ▶ 05:58 ~ 06:43 다리 위로 전신주 전도 및 도로 일부 유실, 현장 안전조치